

Lampade di ricambio per apparecchio insetticida code:

935286

Set di 2 lampade fluorescenti UV-A da 15W.
Ricambio per Prod.

No. 270066/270165.



Codice	V	W	LxWxH (W)
935286	230	15	450x25x(H)25